

Instructions d'application

Reflexite® Bandes GP010 / GP020 / GP030

à coudre sur les vêtements

Bandes à coudre en microbilles de verre

Bulletin #APP-19

Informations générales

Les bandes Reflexite® GP010 / GP020 / GP030 sont des bandes souples et résistantes aux intempéries conçues pour être cousues sur des vêtements haute visibilité. Elles peuvent être cousues sur des supports en tissu et dépassent les exigences photométriques de la norme EN471, classe 2. La bande GP030 dépasse également les exigences de la norme EN469 et de l'ISO 14116 Index 3. Pour plus d'informations sur les bandes pour vêtements GP010 / GP020/ GP030, veuillez consulter les fiches techniques des produits, disponibles sur simple demande auprès de votre représentant Reflexite.

Afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles des bandes, veuillez suivre les recommandations suivantes.

Comment coudre les bandes sur le support en tissu des vêtements

Les bandes Reflexite® GP010 / GP020 / GP030 peuvent être cousues sur des vêtements haute visibilité.

1. **Programmation de la machine à coudre :** Il est recommandé de faire une couture de 8 (huit) points tous les 2.54 cm. Réduisez la pression exercée sur la pédale de la machine. Un pied presseur enduit de téflon peut également faciliter la couture.
2. **Support en tissu :** Bien que Reflexite ait réalisé des contrôles de compatibilité sur la plupart des supports en tissu disponibles, nous ne pouvons garantir que le support en tissu choisi soit entièrement compatible avec la bande. Veuillez vérifier la compatibilité du tissu avec le fabricant avant utilisation. Le fil doit pouvoir supporter les mêmes conditions d'utilisation et d'entretien que le vêtement sur lequel il est cousu.
3. **Généralités :** N'étirez pas la bande pendant son application. Il est recommandé de retourner les bords de la bande et de coudre sur la doublure obtenue. Si le vêtement le permet, le bord des bandes doit être à l'intérieur des coutures du vêtement.
4. **Bord de la couture :** Il n'y a pas de limite définie pour coudre ces bandes cependant, il est recommandé de coudre à 2-3 mm en partant du bord de la bande.

NOTE IMPORTANTE

Tous les produits Reflexite® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication.

Toute information publiée concernant les produits Reflexite® est basée sur la recherche, que Reflexite® considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles.

Étant donné la variété des applications et utilisations des produits Reflexite® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation.

Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

Reflexite European Conversion Center

Unit 5, Cleaboy Business Park,
Old Kilmeaden Road, Waterford, Ireland.

Tel. +353 51 359400

Fax. +353 51 359459

www.reflexite.eu

Reflexite ® is a registered trademark of Reflexite Corporation, Avon CT, USA

Technical Publication EU-APP-19 Pub. Juillet 2010

© 2010, Reflexite Europe