

Instructions d'application

Reflexite® GP400/800/801 series

Pour application sur les vêtements de travail et identification

Bulletin #APP-02

Informations générales

Les bandes Reflexite® GP400 / GP800 series, résistantes aux intempéries et aux solvants, sont conçues pour être utilisées sur des vêtements haute visibilité.

Pour plus d'informations sur les bandes GP400 / GP800 series, veuillez consulter les fiches techniques des produits, disponibles sur simple demande auprès de votre représentant Reflexite.

Comment coudre les bandes sur le support en tissu des vêtements

Programmation de la machine à coudre : Il est recommandé de faire une couture de 8 (huit) points tous les 25 mm. Réduisez la pression exercée sur la pédale de la machine et / ou utilisez un pied presseur enduit de téflon. L'utilisation d'un spray de silicone ou d'un chiffon enduit de silicone facilite la lubrification de la surface de la bande.

Support en tissu : Bien que Reflexite ait réalisé des contrôles de compatibilité sur la plupart des supports en tissu disponibles, nous ne pouvons garantir que le support en tissu choisi soit entièrement compatible avec la bande. Veuillez vérifier la compatibilité du tissu avec le fabricant avant utilisation.

Généralités : N'étirez pas la bande pendant son application. Il est recommandé de retourner la bande et de coudre sur la doublure obtenue. Cela permet de prévenir la pénétration de l'humidité. Si le vêtement le permet, le bord des bandes doit être à l'intérieur des coutures du vêtement.

NOTE IMPORTANTE

Tous les produits Reflexite® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication.

Toute information publiée concernant les produits Reflexite® est basée sur la recherche, que Reflexite® considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles.

Étant donné la variété des applications et utilisations des produits Reflexite® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation.

Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

Reflexite European Conversion Center

Unit 5, Cleaboy Business Park,
Old Kilmeaden Road, Waterford, Ireland.

Tel. +353 51 359400

Fax. +353 51 359459

www.reflexite.eu

Reflexite ® is a registered trademark of Reflexite Corporation, Avon CT, USA

Technical Publication EU-APP-02 Pub. 2 Janvier 2006

© 2006, Reflexite Europe