

Conditions d'entretien

Reflexite® FTP1200 Advanced

Vêtements de protection pour les pompiers

Bulletin #CARE-27

Informations générales

Reflexite® FTP1200 Advanced est une bande rétro réfléchissante microprismatique conçue pour rendre les vêtements des pompiers visibles. Cette bande répond à toutes les exigences des normes EN469 et EN471.

La bande Reflexite® FTP1200 Advanced est certifiée pour 30 cycles de lavage selon les conditions énoncées par la norme EN471. Un entretien inadapté de la bande Reflexite® FTP1200 peut altérer ses performances. L'utilisateur final est donc responsable du respect des instructions de lavage et d'entretien.

Reflexite® FTP1200 Advanced se nettoie aussi bien à basse température qu'à haute température. Pour contribuer au respect de l'environnement, limiter les coûts et favoriser une plus grande longévité des vêtements, choisissez la température la plus basse garantissant le lavage correct du vêtement.

Des modifications dans les conditions d'utilisation ainsi que des changements dans le procédé d'entretien peuvent affecter la durée de vie des vêtements.

Symboles d'entretien recommandés



Lavage à la main

Le lavage à la main peut se pratiquer avec une éponge, un chiffon doux ou une brosse souple imbibée d'eau tiède et un détergent ménager. Rincez ensuite les bandes à l'eau claire.

Lavage ménager

La méthode de lavage recommandée correspond à l'ISO 6330, méthode 2A.

Machine à laver	Machine à laver ménagère standard
Température	40° C à 60° C
Détergent	Détergent ménager standard
Programmation	Textiles couleurs sans pré-lavage

La durée maximale de lavage à haute température ne doit pas dépasser 12 minutes.

La durée de lavage totale ne doit pas excéder 50 minutes.

Agent blanchissant

Utilisez uniquement des agents blanchissants non chlorés si nécessaire.

Séchage

Sèche-linge ménager à température basse, moyenne ou haute.

Ne séchez pas trop, le linge doit rester légèrement humide.

La température maximale de séchage ne doit pas dépasser 80° C.

Pour une plus grande longévité, retournez les vêtements pour le séchage.

Information : Les vêtements de pompiers sont parfois séchés dans une chambre statique de séchage où de l'air froid est soufflé à l'intérieur du vêtement qui est à l'envers.

Repassage

Ne repassez pas à la vapeur.

Programmez le fer à basse ou haute température.

Ne mettez jamais le fer et la bande en contact direct.

Utilisez une pattemouille.

Nettoyage à sec

Le nettoyage à sec n'est pas recommandé.

NOTE IMPORTANTE

Tous les produits Reflexite® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication.

Toute information publiée concernant les produits Reflexite® est basée sur la recherche, que Reflexite® considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles.

Étant donné la variété des applications et utilisations des produits Reflexite® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation. Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

Reflexite European Conversion Center

Unit 5, Cleaboy Business Park,
Old Kilmeaden Road, Waterford, Ireland.

Tel. +353 51 359400

Fax. +353 51 359459

www.reflexite.eu

Reflexite® is a registered trademark of Reflexite Corporation, Avon CT, USA

Technical Publication EU CARE- 27, Pub. Octobre 2009

© 2009, Reflexite Europe