

Conditions d'entretien

Reflexite® Bande GP030

Pour application sur les vêtements haute visibilité
conformes aux normes EN471 : 2003, ISO 14116 :2008 Index 3 et EN469 : 2005
Bulletin #CARE-40

Informations générales

La bande Reflexite® GP030 est une bande rétro réfléchissante souple et flexible composée de microbilles de verre conçue pour être cousue sur les vêtements utilisés dans la lutte contre les incendies et nécessitant une résistance à l'arc et aux flammes.

La bande Reflexite® GP030 dépasse les exigences minimales de rétro réflexion de la norme EN471, classe 2 et répond aux exigences de la norme EN469 : 2006 Clause 6.1 et 6.5 et de la norme EN14116 : 2008 Index 3. Cette bande est certifiée pour 30 cycles de lavage à 60° C selon l'ISO 6330, méthode 2A et pour 30 cycles de nettoyage à sec selon l'ISO 3175 : 1998, méthode 9.1. Un entretien inadapté de la bande Reflexite® GP030 peut altérer ses performances. L'utilisateur final est donc responsable du respect des instructions de lavage et d'entretien.

La bande Reflexite® GP030 se nettoie aussi bien à basse température qu'à haute température. Pour contribuer au respect de l'environnement, limiter les coûts et favoriser une plus grande longévité des vêtements, choisissez la température la plus basse garantissant le lavage correct du vêtement.

Des modifications dans les conditions d'utilisation ainsi que des changements dans le procédé d'entretien peuvent affecter la durée de vie des vêtements. Un contrôle régulier de la performance des vêtements par rapport aux exigences de rétro réflexion de la norme EN471 est recommandé. Vérifiez les informations de l'étiquette afin de vous assurer que la matière rétro réfléchissante réponde toujours aux exigences des normes.

Symboles d'entretien recommandés



Lavage à la main

Le lavage à la main peut se pratiquer avec une éponge, un chiffon doux ou une brosse souple imbibée d'eau tiède et un détergent ménager. Rincez ensuite les bandes à l'eau claire.

Lavage ménager

Machine à laver	Machine à laver ménagère standard Température : 30° C à 60° C
Détergent	Détergent ménager standard contenant un agent permettant de réduire le dégorgeement des vêtements haute visibilité.
Programmation	Textiles couleurs sans prélavage

La durée maximale de lavage à haute température ne doit pas dépasser 12 minutes.
La durée de lavage totale ne doit pas excéder 50 minutes.

Si la bande Reflexite® GP030 est utilisée sur des tissus ayant tendance à déteindre facilement, il est recommandé d'effectuer les deux premiers lavages à 40° C, car cela peut empêcher le dégorgeement des couleurs.

Agent blanchissant

Utilisez uniquement des agents blanchissants non chlorés si nécessaire.

Conditions d'entretien

Reflexite® Bande GP030

Pour application sur les vêtements haute visibilité
conformes aux normes EN471 : 2003, ISO 14116 :2008 Index 3 et EN469 : 2005
Bulletin #CARE-40

Séchage

Sèche-linge ménager à température normale ou basse.
Ne séchez pas trop, le linge doit rester légèrement humide.
La température maximale de séchage ne doit pas dépasser 80° C.
Pour une plus grande longévité, retournez les vêtements pour le séchage.

Repassage

Ne repassez pas à la vapeur.
Programmez le fer à basse ou haute température.
Ne mettez jamais le fer et la bande en contact direct. Utilisez une pattemouille.

Nettoyage à sec / Nettoyage chimique

Si le nettoyage à sec s'avère nécessaire, veuillez avoir recours à un nettoyage à sec professionnel réalisé avec du perchloro-éthylène (tétrachloroéthylène) selon l'ISO 3175, procédé normal.

NOTE IMPORTANTE

Tous les produits Reflexite® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication.

Toute information publiée concernant les produits Reflexite® est basée sur la recherche, que Reflexite® considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles.

Étant donné la variété des applications et utilisations des produits Reflexite® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation.

Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

Reflexite European Conversion Center

Unit 5, Cleaboy Business Park,
Old Kilmeaden Road, Waterford, Ireland.
Tel. +353 51 359400
Fax. +353 51 359459
www.reflexite.eu

Reflexite® is a registered trademark of Reflexite Corporation, Avon CT, USA
Technical Publication EU-CARE-40, Pub. Juillet 2010
© 2010, Reflexite Europe